


Wyznacz naprężenia jakie powstają w przekroju przedstawionym na rysunku gdy moment M_g działa w 1 płaszczyźnie .
 $M_g = 1000$ Nmm i tworzy z płaszczyzną Oxy kąt $\beta = 0$ °.

Przekrój belki i jego obciążenie przedstawiono na rysunku



Współrzędne środka ciężkości przekroju w układzie współrzędnych Ozy są następujące:

$$z_c = 0.78a \text{ i } y_c = 0.47a$$

Pozostałe punkty (oznaczone ()=A,B,C...) przekroju w układzie współrzędnych $Oz_c y_c$ są następujące

$$z_c() = z() - z_c$$

$$y_c() = y() - y_c$$

w obróconym o kąt $\alpha = -2.94^\circ$ układzie współrzędnych $Oz_{cg} y_{cg}$ poszczególne współrzędne punktów transformują się z układu współrzędnych $Oz_c y_c$ wg zależności

$$z_{cg}() = z_c() \cos(\alpha) + y_c() \sin(\alpha)$$

$$y_{cg}() = -z_c() \sin(\alpha) + y_c() \cos(\alpha)$$

punkt ()	Współrzędne punktu w układzie współrzędnych					
	Ozy		$Oz_c y_c$		$Oz_{cg} y_{cg}$	
	z	y	z_c	y_c	z_{cg}	y_{cg}
A	1.50a	1.20a	0.72a	0.73a	0.68a	0.77a
B	1.50a	0.00a	0.72a	-0.47a	0.74a	-0.43a
C	0.00a	0.50a	-0.78a	0.03a	-0.78a	-0.01a
D	1.50a	0.50a	0.72a	0.03a	0.72a	0.07a
E	0.50a	1.00a	-0.28a	0.53a	-0.31a	0.52a
F	0.50a	0.00a	-0.28a	-0.47a	-0.26a	-0.48a

Główne centralne momenty bezwładności dla przekroju to:

$$I_{z_{cg}} = 0.09 a^4$$

$$I_{y_{cg}} = 0.23 a^4$$

występują one pod kątem $\alpha = 2.94$ w przyjętym układzie współrzędnych.

Wykorzystując główne centralne momenty bezwładności przekroju, naprężenia w poszczególnych punktach obliczamy z zależności:

$$\sigma_{()} = M_g \left(\frac{z_{cg}() \cdot \sin(\alpha - \beta)}{I_{y_{cg}}} + \frac{y_{cg}() \cdot \cos(\alpha - \beta)}{I_{z_{cg}}} \right)$$

W wybranych punktach naprężenia wynoszą:

$$\begin{aligned}\sigma_A &= 1000 \cdot 1 \cdot \left(\frac{0.68a \cdot \sin(-2.94-0)}{0.23a^4} + \frac{0.77a \cdot \cos(-2.94-0)}{0.09a^4} \right) = 8294.58 \frac{1}{a^3} \\ \sigma_B &= 1000 \cdot 1 \cdot \left(\frac{0.74a \cdot \sin(-2.94-0)}{0.23a^4} + \frac{-0.43a \cdot \cos(-2.94-0)}{0.09a^4} \right) = -4873.84 \frac{1}{a^3} \\ \sigma_C &= 1000 \cdot 1 \cdot \left(\frac{-0.78a \cdot \sin(-2.94-0)}{0.23a^4} + \frac{-0.01a \cdot \cos(-2.94-0)}{0.09a^4} \right) = 104.45 \frac{1}{a^3} \\ \sigma_D &= 1000 \cdot 1 \cdot \left(\frac{0.72a \cdot \sin(-2.94-0)}{0.23a^4} + \frac{0.07a \cdot \cos(-2.94-0)}{0.09a^4} \right) = 613 \frac{1}{a^3} \\ \sigma_E &= 1000 \cdot 1 \cdot \left(\frac{-0.31a \cdot \sin(-2.94-0)}{0.23a^4} + \frac{0.52a \cdot \cos(-2.94-0)}{0.09a^4} \right) = 5760.81 \frac{1}{a^3} \\ \sigma_F &= 1000 \cdot 1 \cdot \left(\frac{-0.26a \cdot \sin(-2.94-0)}{0.23a^4} + \frac{-0.48a \cdot \cos(-2.94-0)}{0.09a^4} \right) = -5212.87 \frac{1}{a^3}\end{aligned}$$

Dla osi obojętnej naprężenia wynoszą

$$\sigma_{()} = M_g \left(\frac{z_{cg}() \cdot \sin(\alpha-\beta)}{I_{ycg}} + \frac{y_{cg}() \cdot \cos(\alpha-\beta)}{I_{zcg}} \right) = 0$$

po przekształceniu otrzymujesz równanie osi obojętnej

$$y_{cg} = -\operatorname{tg}(\alpha-\beta) \frac{I_{zcg}}{I_{ycg}} z_{cg}$$

gdy podstawisz

$$\operatorname{tg}(\omega_{cg}) = -\operatorname{tg}(\alpha-\beta) \frac{I_{zcg}}{I_{ycg}}$$

równanie to przyjmuje postać

$$y_{cg} = \operatorname{tg}(\omega_{cg}) \cdot z_{cg}$$

gdzie ω_{cg} jest kątem jaki tworzy oś obojętna z osią z_{cg} i wynosi on

$$\operatorname{tg}(\omega_{cg}) = -\operatorname{tg}(-2.94^{\circ}-0^{\circ}) \frac{0.09}{0.23} = 0.0205$$

$$\omega_{cg} = \operatorname{arctg}(0.0205) = 1.17^{\circ}$$

Gdy do obliczania naprężeń w poszczególnych punktach wykorzystujesz centralne momenty bezwładności to naprężenia wynoszą wówczas

$$\sigma_{()} = \frac{M_{gz} \cdot y_c()} {I_{zc}} - \frac{M_{gy} \cdot z_c()} {I_{yc}}$$

gdzie, we wzorze poszczególne wielkości są następujące

$$\frac{1}{K} = 1 - \frac{J_{zcy_c}}{I_{zc} \cdot I_{yc}}$$

$$M_{gy} = K \left(M_{gy} + M_{gz} \frac{J_{zcy_c}}{I_{zc}} \right)$$

$$M_{gz} = K \left(M_{gz} + M_{gy} \frac{J_{zcy_c}}{I_{yc}} \right)$$

$$M_{gz} = M_g \cdot \cos(\beta)$$

$$M_{gy} = M_g \cdot \sin(\beta)$$

gdy:

$$J_{zc} = 0.09 a^4$$

$$J_{yc} = 0.23 a^4$$

$$J_{zcy_c} = -0.01 a^4$$

Wyznaczając te wielkości otrzymujesz:

$$\frac{1}{K} = 1 - \frac{(-0.01a^4)^2}{0.09a^4 \cdot 0.23a^4}$$

$$K = 1.002$$

$$M_{gz} = 1000 \cdot \cos(0) = 1000 \text{ Nmm}$$

$$M_{gy} = 1000 \cdot \sin(0) = 0 \text{ Nmm}$$

$$M_{gy} = 1.002 \cdot \left(0 + 1000 \frac{-0.01a^4}{0.09a^4} \right)$$

$$M_{gy} = -77.37 \text{ Nmm}$$

$$M_{gz} = 1.002 \cdot \left(1000 + 0 \frac{-0.01a^4}{0.23a^4} \right)$$

$$M_{gz} = 1002.39 \text{ Nmm}$$

możesz określić naprężenia w interesujących Cię punktach. Naprężenia te wynoszą

$$\sigma_A = \frac{1002.39 \cdot 1 \cdot 0.73a}{0.09a^4} - \frac{-77.37 \cdot 1 \cdot 0.72a}{0.23a^4} = 8294.58 \frac{1}{a^3}$$

$$\sigma_B = \frac{1002.39 \cdot 1 \cdot (-0.47a)}{0.09a^4} - \frac{-77.37 \cdot 1 \cdot 0.72a}{0.23a^4} = -4873.84 \frac{1}{a^3}$$

$$\sigma_C = \frac{1002.39 \cdot 1 \cdot 0.03a}{0.09a^4} - \frac{-77.37 \cdot 1 \cdot (-0.78a)}{0.23a^4} = 104.45 \frac{1}{a^3}$$

$$\sigma_D = \frac{1002.39 \cdot 1 \cdot 0.03a}{0.09a^4} - \frac{-77.37 \cdot 1 \cdot 0.72a}{0.23a^4} = 613 \frac{1}{a^3}$$

$$\sigma_E = \frac{1002.39 \cdot 1 \cdot 0.53a}{0.09a^4} - \frac{-77.37 \cdot 1 \cdot (-0.28a)}{0.23a^4} = 5760.81 \frac{1}{a^3}$$

$$\sigma_F = \frac{1002.39 \cdot 1 \cdot (-0.47a)}{0.09a^4} - \frac{-77.37 \cdot 1 \cdot (-0.28a)}{0.23a^4} = -5212.87 \frac{1}{a^3}$$

I w tym wypadku dla osi obojętnej naprężenia wynoszą 0 .

$$\sigma = \frac{M_{gz} \cdot Y_C}{I_{ZC}} - \frac{M_{gy} \cdot Z_C}{I_{YC}} = 0$$

Równanie osi obojętnej to

$$Y_C = \frac{M_{gy} I_{ZC}}{M_{gz} I_{YC}} Z_C$$

lub

$$Y_C = \operatorname{tg}(\omega) Z_C$$

gdzie

$$\operatorname{tg}(\omega_C) = \frac{M_{gy} I_{ZC}}{M_{gz} I_{YC}}$$

po podstawieniu

$$\operatorname{tg}(\omega_C) = \frac{-77.37}{1002.39} \frac{0.09}{0.23} = -0.0309$$

a kąt ω_C jaki tworzy oś obojętna z osią Z_C wynosi

$$\omega_C = \arctg(-0.0309) = -1.77^\circ$$

Maksymalne naprężenie musi spełniać warunek

$$\sigma = 8294.58 \frac{1}{a^3} \leq k_r = 100 \text{ MPa}$$

więc parametr przekroju

$$a \geq \sqrt[3]{\frac{8294.58}{k_r}} = \sqrt[3]{\frac{8294.58 \text{ Nmm}}{100 \frac{\text{N}}{\text{mm}^2}}} = 4.4 \text{ mm}$$